




Progress Mingguan Pemeliharaan Per-Januari 2023

NO	MINGGU 1	HASIL	MINGGU 2	HASIL	MINGGU 3	HASIL	MINGGU 4	HASIL
1	Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 3 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 3 mobil	
2	Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM	
3	Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM	
4	Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman	

	Selesai
	Belum Dikerjakan
	Belum Selesai




Progress Mingguan Pemeliharaan Per-Februari 2023

NO	MINGGU 1	HASIL	MINGGU 2	HASIL	MINGGU 3	HASIL	MINGGU 4	HASIL
1	Pemeliharaan Gedung Athena		Pemeliharaan Gedung Athena		Pemeliharaan Gedung Merah Putih		Pemeliharaan Gedung Merah Putih	
2	Pemeliharaan Meubelair		Pemeliharaan Meubelair		Pemeliharaan Meubelair		Pemeliharaan toilet pria gedung BTI lantai 2	
3	Pemeliharaan Gedung Batik		Pemeliharaan Gedung Batik		Pemeliharaan Gedung Rempah		Pemeliharaan Gedung Rempah	
4	Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 5 mobil	
5	Pemeliharaan kendaraan roda 6 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 6 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 6 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 6 sejumlah 4 mobil	
6	Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM	
7	Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM	

- Selesai
- Belum Dikerjakan
- Belum Selesai




Progress Mingguan Pemeliharaan Per-Maret 2023

NO	MINGGU 1	HASIL	MINGGU 2	HASIL	MINGGU 3	HASIL	MINGGU 4	HASIL
1	Pemeliharaan toilet pria gedung BTI lantai 2		Pemeliharaan toilet pria gedung BTI lantai 2		Pemeliharaan Merah Putih Bagian Luar		Pemeliharaan Merah Putih Bagian Luar	
2	Pemeliharaan ruang kerja Deputi 2		Pemeliharaan ruang kerja Deputi 2		Pemeliharaan Kaca film di lantai 3 Gedung Batik dan Masjid		Pemeliharaan Kaca film di lantai 3 Gedung Batik dan Masjid	
3	Pemeliharaan Ruang Tengah Masjid dan Paving Depan Gedung Panacea		Pemeliharaan Ruang Tengah Masjid dan Paving Depan Gedung Panacea		Pemeliharaan Halaman gedung BPOM		Pemeliharaan Halaman gedung BPOM	
4	Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 4 mobil	
5	Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 4 mobil	
6	Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM	
7	Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM	

	Selesai
	Belum Dikerjakan
	Belum Selesai




Progress Mingguan Pemeliharaan Per-April 2023

NO	MINGGU 1	HASIL	MINGGU 2	HASIL	MINGGU 3	HASIL	MINGGU 4	HASIL
1	Refinish bangku taman		Refinish bangku taman		Pemeliharaan Gedung Mozaik dan Arcadia		Pemeliharaan Gedung Mozaik dan Arcadia	
2	Pemeliharaan Toilet Perempuan Gedung BTI Lt.2		Pemeliharaan Toilet Perempuan Gedung BTI Lt.2		Pemeliharaan Rollerblind		Pemeliharaan Rollerblind	
3	Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman	
4	Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan roda 4 sejumlah 4 mobil	
5	Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 3 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 3 mobil	
6	Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM	
7	Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM	

	Selesai
	Belum Dikerjakan
	Belum Selesai




Progress Mingguan Pemeliharaan Per-Mei 2023

NO	MINGGU 1	HASIL	MINGGU 2	HASIL	MINGGU 3	HASIL	MINGGU 4	HASIL
1	Pemeliharaan Tangga Gedung BTI		Pemeliharaan Tangga Gedung BTI		Pemeliharaan Gedung Garuda BPOM		Pemeliharaan Gedung Garuda BPOM	
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin, CCTV dan akses kontrol pada Kantor Badan POM		Pemeliharaan peralatan dan mesin, CCTV dan akses kontrol pada Kantor Badan POM		Pemeliharaan Masjid BPOM		Pemeliharaan Masjid BPOM	
3	Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman	
4	Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 4 mobil	
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Perbaikan Alat Pengolah Data pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Perbaikan Alat Pengolah Data pada Kantor BPOM		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 5 mobil	
6	Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM	
7	Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM	

	Selesai
	Belum Dikerjakan
	Belum Selesai




Progress Mingguan Pemeliharaan Per-Juni 2023

NO	MINGGU 1	HASIL	MINGGU 2	HASIL	MINGGU 3	HASIL	MINGGU 4	HASIL
1	Pemeliharaan Ruang TU Deputi II		Pemeliharaan Ruang TU Deputi II		Pemeliharaan Gedung Garuda dan Saluran Air Gedung BPOM		Pemeliharaan Gedung Garuda dan Saluran Air Gedung BPOM	
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin, CCTV dan akses kontrol pada Kantor Badan POM		Pemeliharaan peralatan dan mesin, CCTV dan akses kontrol pada Kantor Badan POM		Pemeliharaan Aquarium pada Gedung Garuda		Pemeliharaan Aquarium pada Gedung Garuda	
3	Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman	
4	Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 5 mobil	
5	Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 3 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 3 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 3 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 3 mobil	
6	Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM	
7	Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM	

	Selesai
	Belum Dikerjakan
	Belum Selesai

Progress Mingguan Pemeliharaan Per-Juli 2023

NO	MINGGU 1	HASIL	MINGGU 2	HASIL	MINGGU 3	HASIL	MINGGU 4	HASIL
1	pemeliharaan gedung mozaik		pemeliharaan gedung mozaik		Pemeliharaan Gedung Garuda, BTI, Batik, dan Panacea		Pemeliharaan Gedung Garuda, BTI, Batik, dan Panacea	
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin, CCTV dan akses kontrol pada Kantor Badan POM		Pemeliharaan peralatan dan mesin, CCTV dan akses kontrol pada Kantor Badan POM		Pemeliharaan Gedung Rempah		Pemeliharaan Gedung Rempah	
3	Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman	
4	Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 3 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 3 mobil		Pemeliharaan Gedung BPOM		Pemeliharaan Gedung BPOM	
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Perbaikan Alat Pengolah Data		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Perbaikan Alat Pengolah Data		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 4 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 4 mobil	
6	Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM	
7	Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM	

	Selesai
	Belum Dikerjakan
	Belum Selesai




Progress Mingguan Pemeliharaan Per-Agustus 2023

NO	MINGGU 1	HASIL	MINGGU 2	HASIL	MINGGU 3	HASIL	MINGGU 4	HASIL
1	Pemeliharaan Aula Gedung BTI BPOM		Pemeliharaan Aula Gedung BTI BPOM		Pemeliharaan gedung kantin, pos security dan panacea lantai 4 BPOM		Pemeliharaan gedung kantin, pos security dan panacea lantai 4 BPOM	
2	Pemeliharaan Genset pada Kantor Badan POM		Pemeliharaan Gedung Athena BPOM		Pemeliharaan Gedung Athena BPOM		Pemeliharaan Fire Alarm Gedung BTI BPOM	
3	Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman	
4	Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 3 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 3 mobil		Pemeliharaan Gedung Garuda BPOM		Pemeliharaan Gedung Garuda BPOM	
5	Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 6 sejumlah 5 mobil		Pemeliharaan Podcast BPOM		Pemeliharaan Podcast BPOM	
6	Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM	
7	Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM	

- Selesai
- Belum Dikerjakan
- Belum Selesai

Progress Mingguan Pemeliharaan Per-September 2023

NO	MINGGU 1	HASIL	MINGGU 2	HASIL	MINGGU 3	HASIL	MINGGU 4	HASIL
1	Pemeliharaan Gedung Panacea Lantai 5 BPOM		Pemeliharaan Gedung Panacea Lantai 5 BPOM		Pekerjaan Fumigasi di Record Center, Ruang Arsip Gedung D dan G (Koperasi)		Pekerjaan Fumigasi di Record Center, Ruang Arsip Gedung D dan G (Koperasi)	
2	Pemeliharaan Fire Alarm Gedung BTI BPOM		Pekerjaan Pest dan Rodent Control di Gedung BPOM		Pemeliharaan aquarium pada Gedung Garuda		Pemeliharaan aquarium pada Gedung Garuda	
3	Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman		Penataan Keindahan Tanaman	
4	Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 6 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 6 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 3 mobil		Pemeliharaan kendaraan Roda 4 sejumlah 3 mobil	
5	Hygiene dan Sanitasi Ruangan		Hygiene dan Sanitasi Ruangan		Hygiene dan Sanitasi Ruangan		Hygiene dan Sanitasi Ruangan	
6	Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM		Penggantian Sparepart AC di Kantor BPOM	
7	Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM		Pemeliharaan Lift pada Kantor BPOM	

	Selesai
	Belum Dikerjakan
	Belum Selesai